

Управление образования администрации
города Прокопьевска
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 71
имени В.А.Мелера»
(МБОУ «Школа № 71»)
ул.Волжская, 11, г.Прокопьевск, 653007
Тел./факс (3846) 61-80-53
E-mail: scool_71@mail.ru
<https://sites.google.com/site/shcool71prk/>
ОКПО 48623354, ОГРН, 1034223006740
ИНН/КПП 4223025422/ 422301001

10.10.2023 № 716

На № _____ от _____

Начальнику Отдела надзорной деятельности
и профилактической работы г.Прокопьевска,
г.Киселевска и Прокопьевского района
Малютину А.В.
директора МБОУ «Школа № 71»
Беккер Т.А.

Отчет

о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе внеплановой выездной проверки, проведенной Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г.Прокопьевска, г.Киселевска и Прокопьевского района

В результате проверки были выявлены нарушения (акт проверки от 21.06.2023 №2305/009-42/75-В/АВП), предписание от 21.06.2023 № 2305/009-42/75-В/ПВП

№ п/п	Выявленные нарушения согласно акту	Меры по устранению выявленных нарушений
1	При проведении запуска автоматической системы пожарной сигнализации путем выборочной обработки дымовых пожарных извещателей в помещении 51(2) запуска системы СОУЭ не произошло, ПКПП не перешел в режим «Пожар». ПЗ.3 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требование пожарной безопасности».	Повторно произведена проверка работоспособности тепловых извещателей в помещении 51 (согласно 77.2019-АПС лист 4). В ходе проверки работоспособность извещателей подтвердилась, система перешла в режим «ПОЖАР», в результате чего запустилась СОУЭ.
2	Расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия не соответствует установленным нормам (не менее 1м): на первом этаже пом.36 – 0,81м, пом.54 – 0,5м, пом.48 – 0,8м; на втором этаже пом.20 – 0,4м, пом.8 – 0,52м. П.13.3.6 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	Извещатели, расстояние от которых до вентиляционных отверстий составляло менее 1м, перенесены и установлены в соответствии с требованиями СП5.13130.2009.
3	Расстояние от перекрытия до верхней части оповещателя в спортивном зале (помещение 41) – не менее 150мм, что не соответствует нормативному показателю. п.4.4 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты.	Речевые оповещатели в спортивном зале установлены в соответствии с требованиями СП3.13130.2009.

Трусова 10.10.2023

	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требование пожарной безопасности».	
4	<p>Уровень звукового оповещения (при нормативном показателе 75дБА) в здании составляет:</p> <p>на первом этаже в каб.106 (3) – 62дБА, каб.107 – 62дБА, процедурный – 73дБА, каб.101 – 59дБА, костюмерная – 70дБА, раздевалка для мальчиков – 63дБА, раздевалка для девочек – 57дБА;</p> <p>на втором этаже в каб.201 – 58дБА, каб.203 – 60дБА, каб.213 – 65дБА, комната отдыха директора – 65дБА, каб.212 – 65дБА, каб.209 – 64дБА, каб.207 – 59дБА;</p> <p>на третьем этаже в каб. 309 – 64дБа, каб.310 – 63дБА, каб.308 – 63дБа, каб.307 – 63дБА, сенсорная – 64дБА, лаборантская кабинета химии – 66дБА, кабинет психолога – 66дБА, каб.311 – 65дБА, каб.313 – 66дБА, библиотека – 52дБА.</p> <p>п.4.1 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требование пожарной безопасности».</p>	<p>Произведен расчет необходимых уровней звукового давления в помещениях объекта. В соответствии с СП51.13330.2011 определены уровни постоянного шума в помещениях объекта, приняты минимально допустимые уровни сигналов СОУЭ. В результате проведенных расчетов принято решение о дооснащении объекта речевыми оповещателями. В трех кабинетах дополнительно установили речевые оповещатели. В остальных кабинетах уровни звукового давления в помещениях объекта соответствует требованиям СПЗ.13130.2009.</p>

В рабочую документацию 77.2019-АПС внесены соответствующие изменения.

Директор МБОУ «Школа № 71»



T.A. Bekker

Т.А. Беккер